

Uveřejněno na profilu zadavatele: 28. 8. 2018
Adresa profilu zadavatele: <https://ezak.nemcb.cz/>

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – 5-8

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Prádelna v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, České Budějovice

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice, a.s.
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice, 370 01 České Budějovice
Zastoupené: MUDr. Břetislav Šon, předseda představenstva
MUDr. Jaroslav Nová, MBA, člen představenstva
IČO: 260 68 877
Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
Kontaktní osoba: Jana Kobělušová
IČO: 619 72 690
Telefon, email: +420 734 260 410, recte@recte.cz

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) v otevřeném zadávacím řízení veřejnou zakázku na zhotovitele stavby **Prádelna v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, České Budějovice**, a to odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění dne 2. 8. 2018 do Věstníku veřejných zakázek, který byl dne 3. 8. 2018 pod evidenčním číslem Z2018-026611 uveřejněn. Zadávací podmínky zadavatel zveřejnil na profilu zadavatele <https://ezak.nemcb.cz> v souladu se zákonem.

Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na které odpovídá prostřednictvím pověřené osoby uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Úplné znění žádosti č. 5:

Dotaz:

Při kontrole výkazu výměr týkající se elektroinstalace jsme narazili na rozdíl mezi VV a PD. Rozdíl je dost velký ve vačkových vypínačích k jednotlivým strojům. Žádáme o kontrolu a vysvětlení.

Nesedí:

počet vačkových vypínačů, počet osoušečů, zásuvkové skříně, vývody dle PD rozvaděče RH-P:

Rozdílové položky ve VV

48	Vypínač vačkový 3f 25A/400V IP65	ks	3
49	Vypínač vačkový 3f 40A/400V IP65	ks	8
50	Vypínač vačkový 3f 50A/400V IP65	ks	3
51	Vypínač vačkový 3f 63A/400V IP65	ks	2
52	Vypínač vačkový 3f 100A/400V IP65	ks	2
53	Vypínač vačkový 3f 125A/400V IP65	ks	1
62	Zásuvková skříň 3x16A/230V, 1x16+1x32A/400V, plastové provedení IP65	ks	6
67	Osoušeč rukou dle standardu nemocnice	ks	2
69	Rozvaděč RH-P dle schéma	ks	1

Odpověď zadavatele:

Všechny uvedené položky budou oceněny v počtech uvedených ve výkazu výměr.

Úplné znění žádosti č. 6:

Dotaz:

Podlahová krytina je specifikována jako vinyl tl. 6mm žádáme o zaslání přesné specifikace popř. odkaz na typ a výrobce požadované krytiny.

Odpověď zadavatele:

Podlahová krytina musí být vhodná pro provoz prádelny a to jak z hlediska její odolnosti při pojíždění přepravních vozíků, tak i z hlediska možnosti vylití vody (včetně vody teplé) z praček na podlahu. Podlahová krytina musí být vodotěsná, protiskluznost R10, statické zatížení min.50 kg/cm². Jako příklad výrobku, který splňuje požadované vlastnosti podlahové krytiny do provozu prádelny je možno uvést jako příklad krytinu Gerflor GTI MAX CLEANTECH.

Úplné znění žádosti č. 7:

Dotaz:

Při zpracovávání nabídky na uvedenou zakázku bychom rádi požádali o objasnění následujících nejasností:
V listu SO01 – EI jsme našli nerovnalosti v počtech či specifikacích následujících položek:

Pol.48 – 53 - Rozdíl je ve vačkových vypínačích k jednotlivým strojům

Pol.62 - Nesedí počet osoušečů

Pol.67 - Zásuvkové skříně

Pol.69 – nesedí dle PD vývody rozvaděče RH-P

V souladu s požadavkem drobným písmem pod výkazem, že v případě nesouladu je určující PD a zároveň s ohledem na ZVZ žádáme o uvedení v soulad výkaz výměr a PD.

Odpověď zadavatele:

Všechny uvedené položky budou oceněny v počtech uvedených ve výkazu výměr.

Úplné znění žádosti č. 8:

Dotaz:

Opláštění objektu:

Ve výkazu výměr je specifikace exteriérového plechu RAL 9007 (v projektu v pohledech je RAL 9006), specifikace povrchové úpravy interiérového plechu je ve výkazu výměr 150um (v projektu je 25um)

Povrchovou úpravu prosím prověřit i u příčkových panelů tl. 60mm.

Odpověď zadavatele:

U uvedené povrchové úpravy interiérových plechů je ve výkazu výměr písařská chyba - správně má být 15um a nikoliv 150um, exteriérové strana panelů bude s uvedenou úpravou tl. 50 um. V obou případech se jedná o minimální požadované hodnoty. Minimální tl. povrchové úpravy 15um platí i pro příčkové panely, kde je ve výkazu výměr obdobný překlep. Barva exteriérových plechů bude RAL 9006.

.....
za správnost Jana Kobělušová
osoba pověřená k administrativním úkonům