

Uveřejněno na profilu zadavatele: dne 21. 7. 2018
Adresa profilu zadavatele: <https://ezak.nemcb.cz/>

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – 6, 7, 8 a 9

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Stavební úpravy budovy "A" v areálu nemocnice České Budějovice

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice, a.s.
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice, 370 01 České Budějovice
Zastoupené: MUDr. Břetislav Šhon, předseda představenstva
Ing. Martin Bláha MBA, místopředseda představenstva
IČO: 260 68 877
Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
Kontaktní osoba: Jana Šenková
IČO: 619 72 690
Telefon, email: +420 734 260 410, recte@recte.cz

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení veřejnou zakázku na stavební práce „Stavební úpravy budovy "A" v areálu nemocnice České Budějovice“, a to uveřejněním Oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 6. 2017 pod evidenčním číslem Z2017- 015383, v Úředním věstníku Evropské unie dne 13. 6. 2017 pod evidenčním číslem 2017/S 111-222715 a dále zveřejněním zadávací dokumentace na profilu zadavatele <https://ezak.nemcb.cz>. Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na které odpovídá prostřednictvím pověřené osoby uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Úplné znění dotazu:

V dodatečné informaci č. 4 zadavatel uvádí, že si dodavatelé mají sami upravit množství v položce č. 189 v části D.1.4.1 - zdravotně technické instalace. Dle § 36 odstavce 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, nesmí zadavatel odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek přenášet na dodavatele. Žádáme tedy o opravu a zaslání nového VV.

Odpověď zadavatele:

Zadavateli není zřejmé, čeho se dodavatel svým dotazem domáhá. V čl. 11 zadávacích podmínek zadavatel sice v čl. 3 uvádí, že (začátek citace): „je dodavatel povinen dodržet předepsanou skladbu neoceněného výkazu výměr, není oprávněn činit v uvedeném neoceněném výkazu výměr změny, jednotlivé položky slučovat nebo naopak rozdělovat, pokud tak výslovně nestanovil zadavatel v těchto zadávacích podmínkách nebo změnu neprovedl v průběhu lhůty pro podání nabídek. Pokud dodavatel nebude tuto povinnost zadavatele ve své nabídce respektovat, bude taková skutečnost považována za nesplnění vyhlášených podmínek předmětného zadávacího řízení“ (konec citace), ale následně v čl. 11 odst. 5 zadávacích podmínek zadavatel uvádí, že (začátek citace): „**V případě, že bude v průběhu zadávacího řízení upřesněn požadavek zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny odlišně od původních jeho požadavků, musí takovou změnu dodavatel ve své nabídce respektovat, v opačném případě bude zadavatel takovou skutečnost považovat za nesplnění vyhlášených podmínek zadávacího řízení**“ (konec citace).

Pro úplnost zadavatel dodává, že se v tomto konkrétním případě nejedná v žádném případě o přenášení odpovědnosti na dodavatele, ale pouze o sdělení, že je nutné v uvedeném výkaze výměr upravit dle pokynu zadavatele určitý údaj. O přenášení odpovědnosti za správnost zadávacích podmínek by se jednalo v případě, kdy by zadavatel dodavatelům v rámci předmětného zadávacího řízení vytkl, že chybu ve výkaze výměr nezjistili sami.

Úplné znění dotazu:

1. Položka systémové desky PV je uvedena 2x, v části stavební a v části vytápění

Stavební část

413	M	286163100	deska systémová - pro podlahové topení, celková výška 50 mm	m2	2 473,092	
VV			(1120,3+1304,3)*1,02		2 473,092	
VV			Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b13+18 systémová deska		2 473,092	

Vytápění

253	M	73551.23	Systémová deska s ochrannou folií 1200 x 600, černá	m2	2 470,000	
-----	---	----------	---	----	-----------	--

Odpověď zadavatele:

Ve stavební části je pod uchazečem uváděnou položkou č.413 podklad pod systémovou folii z desek polystyren EPS 100. Vzhledem k tomu, že různé podlahové systémy umožňují různé řešení, tzn. že izolační deska pod folii s výstupky pro fixaci trubek nemusí být nutně součástí této folie, jsou tyto položky rozděleny a v části vytápění pol. 253 se již jedná pouze o tuto vrchní desky (folii) s uvedenými fixačními výstupky.

2. Není zřejmé, zda nedochází ke zdvojení položek zástěn sprchových koutů v části stavební a části zdravotníka – tedy zda v části zdravotníka nejsou pouze sprchové vaničky a kouty jsou ve stavební části

Stavební část

431	K	725101501	ZA1 - dodávka a montáž zástěny sprchového koutu 900/2000mm, rám hliník, výplň bezpečnostní sklo	kus	26,000	
VV			10"výkres číslo D.1.1.b10-13		10,000	
VV			16"výkres číslo D.1.1.b14-18		16,000	
VV			Součet		26,000	
432	K	725101502	ZA1 - dodávka a montáž zástěny sprchového koutu 900/2000mm, rám hliník, výplň bezpečnostní sklo	kus	12,000	
VV			11"výkres číslo D.1.1.b2-5		11,000	
VV			1"výkres číslo D.1.1.b10-13		1,000	
VV			Součet		12,000	
433	K	725101503	ZA1 - dodávka a montáž zástěny sprchového koutu 900/2000mm, rám hliník, výplň bezpečnostní sklo	kus	1,000	
VV			1"výkres číslo D.1.1.b14-18		1,000	
434	K	725101504	ZA1 - dodávka a montáž zástěny sprchového koutu 900/2000mm, rám hliník, výplň bezpečnostní sklo	kus	4,000	
VV			1"výkres číslo D.1.1.b2-5		1,000	
VV			2"výkres číslo D.1.1.b10-13		2,000	
VV			1"výkres číslo D.1.1.b14-18		1,000	
VV			Součet		4,000	

Zdravotníka

169	K	725241112	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky mramorové čtvercové 900x900 mm	soubor	39,000	
-----	---	-----------	---	--------	--------	--

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Sprchové boxy jsou dodávány jako komplet včetně sprchové vaničky, zápachové uzávěrky a sprchové armatury. 2. V cenách -9101 až -9103 není započteno dodání sprchových vaniček, sprchových boxů a sprchových koutů.

170	K	725241126	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky mramorová obdélníkové 1200x750 mm	soubor	1,000	
-----	---	-----------	--	--------	-------	--

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Sprchové boxy jsou dodávány jako komplet včetně sprchové vaničky, zápachové uzávěrky a sprchové armatury. 2. V cenách -9101 až -9103 není započteno dodání sprchových vaniček, sprchových boxů a sprchových koutů.

171	K	725241130	Baterie sprchové nástěnné pákové, rozteč 150 + sprcha s hadicí 2m, držák sprchy celokovový	kpl	54,000	
172	K	725241142	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky mramorové čtvercové 900x900 mm	soubor	4,000	

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Sprchové boxy jsou dodávány jako komplet včetně sprchové vaničky, zápachové uzávěrky a sprchové armatury. 2. V cenách -9101 až -9103 není započteno dodání sprchových vaniček, sprchových boxů a sprchových koutů.

Odpověď zadavatele:

Ve stavební části jsou u uváděných pol. 431-434 pouze zástěny (případně dveře) u sprch a naopak ve zdravotech jsou uvedeny v pol.č.169, 170 a 172 pouze samotné vaničky mramorové čtvercové bez zástěny, dveří a vodovodní baterie tak, jak je správně uvedeno v dotazu uchazeče. Při prověřování výše uvedeného dotazu však byla zjištěna písařská chyba ve výkazu výměr u textu pol. stavební části č. 432, 433 a 434, kde má být správně pod pol. 432 oceněna zástěna sprchového koutu označená v PD ZA2 o rozměru 900/2000 mm místo uváděné zástěny ZA1, která je oceněna v pol. 431, od které se zástěna ZA2 liší výplní, kterou je matný plast místo bezpečnostního skla.

Stejně tak u pol. 433 má být oceněna zástěna ZA3 (místo opět uváděné ZA1), přičemž u této zástěny se jedná o posuvnou zástěnu 1200/2000 mm tak, jak je tato zástěna uvedena v PD a u pol. 434 bude oceněna čtvercová zástěna ZA4 (opět místo nesprávně uvedené ZA1) pro sprchový kout 900*900 mm, výška zástěny 2000 mm, výplň matný plast – opět viz PD.

Počty zástěn však zůstávají dle výkazu výměr tj. u pol. 431(zástěna ZA1) je 26 ks, pol. 432 (zástěna ZA2) je 12 ks, pol. 433 (zástěna ZA3) je 1 ks, pol. 434 (zástěna ZA4) je 4 ks. Správné znění textů ve VV uvedených položek je tedy následující:

431	K	725101501	ZA1 - dodávka a montáž zástěny sprchového koutu 900/2000mm, rám hliník, výplň bezpečnostní sklo	kus	26,000	
	VV		10"výkres číslo D.1.1.b10-13		10,000	
	VV		16"výkres číslo D.1.1.b14-18		16,000	
	VV		Součet		26,000	
432	K	725101502	ZA2 - dodávka a montáž zástěny sprchového koutu 900/2000mm, rám hliník, výplň matný plast	kus	12,000	
	VV		11"výkres číslo D.1.1.b2-5		11,000	
	VV		1"výkres číslo D.1.1.b10-13		1,000	
	VV		Součet		12,000	
433	K	725101503	ZA3 - dodávka a montáž posuvné zástěny sprchového koutu 1200/2000, rám hliník, výplň bezpečnostní sklo	kus	1,000	
	VV		1"výkres číslo D.1.1.b14-18		1,000	
434	K	725101504	ZA4 - dodávka a montáž zástěny sprchového čtvercového koutu 900*900, výška zástěny 2000mm, rám hliník, výplň matný plast	kus	4,000	
	VV		1"výkres číslo D.1.1.b2-5		1,000	
	VV		2"výkres číslo D.1.1.b10-13		2,000	
	VV		1"výkres číslo D.1.1.b14-18		1,000	
	VV		Součet		4,000	

3. Výměra bednění nadzákladových zdí se zdá být značně nadhodnocena, žádáme prověření výměry oboustranného bednění ve vztahu k objemu betonu nadzákladových zdí

81	K	311321815	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drti a přísad) tř. C 30/37	m3	245,775	
----	---	-----------	---	----	---------	--

Poznámka k souboru cen:

1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatrnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek. 2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen: - 31* 35-11 Bednění nadzákladových zdí, - 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze štěpkocementových desek, b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí. 4. V cenách -1812 až -1816 jsou započteny i plastifikační přísady a pečlivé hutnění zejména při lici konstrukce pro docilení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů. V lici betonu nesmí být hnízda ani uštipané konce stahovacích drátů (čl. 3212 Všeobecných podmínek části A 02 tohoto katalogu).

PSC

VV	(1,18*2+3,7+1,61+2,95+1,098+0,598+0,3+3,45*4+1,18+3,9+2,3+2,3)*3,5*0,2	25,267
VV	-1,1*2*0,2	-0,440
VV	-1,402*2*0,2*2	-1,122
VV	Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2-5	23,705
VV		0,000
VV	(3,655*4+2,3*2+2,3*2+2,2*2+0,12*2+1,58*2+1,18*2)*0,2*(3,7+4,48+4,63+3,15+1,1)	115,940
VV	(3,655*4+2,3*2+2,3*2+2,2*2+0,12*2+1,58*2+1,18*2)*0,2*(3,7+4,48+4,63+3,15+1,1)	115,940
VV	-1,1*2*0,2*7	-3,080
VV	-1,402*2*0,2*12	-6,730
VV	Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b6-9 v.š.	222,070
VV		0,000
VV	Součet	245,775

82	K	311351111	Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za každou stranu, únosné nebo hladké nebo přesné (dle pozn. č. 2) zřízení	m2	3 332,944	
----	---	-----------	---	----	-----------	--

Poznámka k souboru cen:

1. Položky -1101, -1102, -1105 a -1106 nelze použít pro bednění výšky přes 4 m při předepsané nepřetržité betonáži konstrukce. Toto bednění se oceňuje individuálně. 2. Položky -1111 a -1112 jsou určeny v nezapažených prostorách: a) pro masivní betonové konstrukce vyžadující podle statického posudku tuhost bednění a únosnost tlaku čerstvé betonové směsi přes 40 do 80 kN/m2, b) při požadované přesnosti povrchu betonových konstrukcí podle ČSN 73 0202, c) pro docilení požadovaného kvalitního hladkého povrchu zatmeleného bednění bez pracovních spár, vhodného i pro vzhled pohledového betonu (ceny 311 32-1812 až -1814) bez dalších zednických vnějších povrchových úprav, tj. omítek, nástřiků fasád apod. nebo zednických vnitřních povrchových úprav přímo pod malby, nátěry, tapety apod.. 3. Není-li v úvodním projektu odůvodněně předepsána nejméně jedna podmínka uvedená v poznámce 2, použijí se ceny -1105 a -1106.

PSC

VV	(2,3+3,25)*2*(3,7+4,48+4,63+3,15+1,1)	189,366
VV	(2,3+3,25)*2*(3,7+4,48+4,63+3,15+1,1)	189,366
VV	(2,3+3,25)*2*(3,7+4,48+4,63+3,15+1,1)	189,366
VV	(2,3+3,25)*2*(3,7+4,48+4,63+3,15+1,1)	189,366
VV	(3,9+3,25)*2*(3,7+4,48+4,63+3,15+1,1)	243,958
VV	(3,9+3,25)*2*(3,7+4,48+4,63+3,15+1,1)	243,958
VV	(1,18*2+3,25)*2*(3,7+4,48+4,63+3,15+1,1)	191,413
VV	(1,18*2+3,25)*2*(3,7+4,48+4,63+3,15+1,1)	191,413
VV	(3,655+0,2*2+2,3*2+0,2*2+2,3*2+0,2*2+3,9*2+0,2*2+1,18*2)*2*(3,7+4,48+4,63+3,15+1,1)	839,864
VV	(3,655+0,2*2+2,3*2+0,2*2+2,3*2+0,2*2+3,9*2+0,2*2+1,18*2)*2*(3,7+4,48+4,63+3,15+1,1)	839,864
VV	(1,1+2)*2*0,2*7	8,680
VV	(1,402+2)*2*0,2*12	16,330
VV	Součet"výkres číslo D.1.1.b6-9 v.š.	3 332,944

83	K	311351112	Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za každou stranu, únosné nebo hladké nebo přesné (dle pozn. č. 2) odstranění	m2	3 332,944	
----	---	-----------	--	----	-----------	--

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Položky -1101, -1102, -1105 a -1106 nelze použít pro bednění výšky přes 4 m při předepsané nepřetržité betonáži konstrukce. Toto bednění se oceňuje individuálně. 2. Položky -1111 a -1112 jsou určeny v nezapažených prostorách: a) pro masivní betonové konstrukce vyžadující podle statického posudku tuhost bednění a únosnost tlaku čerstvé betonové směsi přes 40 do 80 kN/m2, b) při požadované přesnosti povrchu betonových konstrukcí podle ČSN 73 0202, c) pro docelení požadovaného kvalitního hladkého povrchu zatmeleného bednění bez pracovních spár, vhodného i pro vzhled pohledového betonu (ceny 311 32-1812 až -1814) bez dalších zednických vnějších povrchových úprav, tj. omítek, nástřiků fasád apod. nebo zednických vnitřních povrchových úprav přímo pod malby, nátěry, tapety apod.. 3. Není-li v úvodním projektu odůvodněně předepsána nejméně jedna podmínka uvedená v poznámce 2, použijí se ceny -1105 a -1106.

VV	(2,3+3,25)*2*(3,7+4,48+4,63+3,15+1,1)	189,366
VV	(2,3+3,25)*2*(3,7+4,48+4,63+3,15+1,1)	189,366
VV	(2,3+3,25)*2*(3,7+4,48+4,63+3,15+1,1)	189,366
VV	(2,3+3,25)*2*(3,7+4,48+4,63+3,15+1,1)	189,366
VV	(3,9+3,25)*2*(3,7+4,48+4,63+3,15+1,1)	243,958
VV	(3,9+3,25)*2*(3,7+4,48+4,63+3,15+1,1)	243,958
VV	(1,18*2+3,25)*2*(3,7+4,48+4,63+3,15+1,1)	191,413
VV	(1,18*2+3,25)*2*(3,7+4,48+4,63+3,15+1,1)	191,413
VV	(3,655+0,2*2+2,3*2+0,2*2+2,3*2+0,2*2+3,9*2+0,2*2+1,18*2)*2*(3,7+4,48+4,63+3,15+1,1)	839,864
VV	(3,655+0,2*2+2,3*2+0,2*2+2,3*2+0,2*2+3,9*2+0,2*2+1,18*2)*2*(3,7+4,48+4,63+3,15+1,1)	839,864
VV	(1,1+2)*2*0,2*7	8,680
VV	(1,402+2)*2*0,2*12	16,330
VV	Součet"výkres číslo D.1.1.b6-9 v.š.	3 332,944

Odpověď zadavatele:

Po prověření výměr bednění zpracovatelem projektové dokumentace a zpracovatelem výkazu výměr potvrzuje zadavatel jako správné výměry uvedené ve výkazu výměr.

Dotaz dodavatele:

Ve výkaze výměr D.1.4.3 – vytápění se nachází položka č. 30:

30	K	732111143	Expandér DN 300 vč hrdel	kus	1,000
----	---	-----------	--------------------------	-----	-------

V předané projektové dokumentaci jsme nenašli žádnou bližší specifikaci ani výkres k tomuto zařízení nutný pro správné ocenění. Prosíme o doplnění PD, popř. určení referenčního výrobce, abychom mohli položku adekvátně ocenit.

Odpověď zadavatele:

Expander je dílenský výrobek, který je možno ocenit jako rozdělovač potrubí DN 300 mm s hrdly příslušné dimenze jednotlivých na něj napojených potrubí, přičemž toto napojení bude provedeno pomocí přírub, rozměry jsou uvedeny ve schématu zapojení, který je součástí PD – výkres č. D.1.4.3.6.

Dotaz dodavatele:

Požaduje zadavatel desinfektor podložních mís v celonerezovém provedení?

Odpověď zadavatele:

Desinfektory podložních mís nemusí být celonerezové, uvedení chromniklové oceli v knize standardů není míněno jako celonerezové provedení, což by ani technicky nebylo možné (těsnění, kabely, atd.). Zadavatel požaduje v nerezovém

provedení provést základní funkční komponenty myčky, přičemž např. i opláštění myčky může být buď nerezové nebo plastové. Při tom však platí, že i na uvedené zařízení musí být poskytnuta záruka v délce trvání dle SOD.

.....
za správnost Petr Hnízda v.r.
osoba pověřená k administrativním úkonům