



TABULKA MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV - 4. NP INTERNA - ØIDÍCÍ ÚSEK

[illegible]

Požadavky podle ČSN 332000-7-710

K PA (PE+PA) PŘÍPOJNÍM NAPOJIT

- [illegible]

**LEGENDA:**

- OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÝM ÚČINNĚM STATICKÉ ELEKTŘINY dle 11.3 ČSN 33 21 40
- PODLAHA JE NAVRŽENA ELEKTROSTATICKY VODIVÁ PODLE dle 2.2 ČSN 33 203 0184)
- SVODOVÁ SIT PODLAHY JE SPOJENA PŘES INSTALAČNÍ KRABICE KO 125 S PŘIPOJNICÍ POSPOJOVÁNÍ

- PA1  NOVÁ KT250 - SVORKOVNICE (PA+PE)

- VODIČ 2 x CXKH-R 1x10 zž

- 
- PODLE CSN 33 2000 - 7 - 710

- DOPLNUJICI POSPOJOVANI  
ČSN 33 2000-4-41 ed.3  
ČSN 33 2000-7-701 ed.2

POCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ MUSÍ ODPOVÍDAT :

- ČSN 33 2000-7-710  
ČSN 33 2000-4-41 ed.3  
ČSN 33 2000-5-54 ed.3  
ČSN 33 2000-7-701 ed.2

REVIZE 30.6.2023

IČO	Zodp. projektant	Výpracoval	Kreslil
26018799	VI. Tůmová	VI. Tůmová	M. Tůmová, DiS.
Kraj: JČ	Okres: Č. Krumlov	Obec: Č. Krumlov	
Investor:	Nemocnice Český Krumlov, a. s.		
Název akce:	NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV - INTERNÍ PAVILON STAVEBNÍ ÚPRAVY 4 - 7. NP		
Obsah:	D.1.4.4. - ELEKTROINSTALACE + SLABOPROUD INSTALAČNÍ SCHÉMA - OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ - 4.NP		