

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: „Operační stoly“
otevřené nadlimitní řízení
Dodávky

Název: Nemocnice Tábor, a.s.
Sídlo: Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSC 39003
IČO: 26095203
DIČ: CZ699005400
Profil zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_208.html

Otevřené nadlimitní řízení s názvem „Operační stoly“ (dále jen „Veřejná zakázka“) dle § 25 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).

Zadavatel dne 29. 5. 2024 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, na jejíž základě poskytuje v zadávací lhůtě toto vysvětlení č. 1.

DOTAZ:

Zadavatel požaduje u systémového i mobilního operačního stolu: RTG transparentní operační deska umožňující kvalitní diagnostiku C-ramenem; požadován minimální rozměr šířky operační desky – mezi rámy op. desky - pro zajištění rtg transparence min. 380 mm v celé délce operační desky bez výjimky.

Dotaz:

Námi nabízené operační stoly renomovaného výrobce požadavek převyšují, avšak s výjimkou části desky nad sloupem operačního stolu, kde i navzdory dlouhému podélnému posuvu desky je snímkování obecně komplikovanější a běžně se neprovádí. V této oblasti je prostor mezi rámy operační desky 340 mm, což je, dle zkušeností z mnoha předních českých i světových pracovišť, stále naprosto dostačující. V praxi je pacient ukládán na modulární desku vždy tak, aby byl zajištěn co nejlepší přístup pro C-rameno a snímkováná oblast byla mimo sloup operačního stolu.

Bude zadavatel akceptovat takovýto stůl?

ODPOVĚĎ:

Nikoliv, zadavatel trvá na svém požadavku „RTG transparentní operační deska umožňující kvalitní diagnostiku C-ramenem; požadován minimální rozměr šířky operační desky - mezi rámy op. desky - pro zajištění rtg transparence min. 380 mm v celé délce operační desky bez výjimky“ u systémového i mobilního stolu.

DOTAZ:

Zadavatel požaduje u mobilního operačního stolu:

1 - Vykrojení základny min. v nožní části (prostor pro umístění např. nožního pedálu koagulační jednotky)

2 - Místo pro operátora mezi končetinovými segmenty - zajištěno vykrojením prostoru v podstavci mobilní základny a nastavitelností nožních segmentů do pozice tvaru písmene "U"

Dotaz: Nabízený operační stůl předního světového výrobce nedisponuje vykrojením základny, ale asymetricky uloženým sloupem. Toto technické řešení nabízí prostor pro uložení pedálu a umožňuje přístup mezi nohy pacienta naprosto shodný se stoly s výkrojem.

Bude zadavatel akceptovat takovéto řešení?

ODPOVĚĎ:

Nikoliv, zadavatel trvá na svém požadavku „Vykrojení základny min. v nožní části (prostor pro umístění např. nožního pedálu koagulační jednotky)“ a „Místo pro operátora mezi končetinovými segmenty - zajištěno vykrojením prostoru v podstavci mobilní základny a nastavitelností nožních segmentů do pozice tvaru písmene "U"“.

Shora uvedené vysvětlení nemá vliv na termín pro podání nabídek, který zůstává nezměněn.

V Táboře dne 31. 5. 2024
