

Novostavba (6 podlazi) nad stajajicim prijezdom sanitek



- ## UPOZORNĚNÍ.

Stavební úpravy vychází ze zaměření stávajícího stavu existující budovy. Při bourání a při výstavbě nových konstrukcí se musí proěřovat rozměry a pozice každé nové stěny, příčky, otvoru, apod., aby se zachovala návaznost konstrukcí. Před výrobou prvků, nebo před provedením stavebních prací se musí ověřovat rozměry konkrétního místa, kterého se výroba, nebo práce týká. Menší odlišnosti vyřeší dodavatel na místě, zásadní nesoulad projektu se skutečností bude dodavatel stavby konzultovat s projektantem. Platí také pro novou konstrukce.

	AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice			
	Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz			
Vypracoval Ing.Karas, Ing.Reboel, Ing.Brejchová		Odpovědný projektant Ing.Karas, Ing.Reboel, Ing.Brejchová	Architekt	Autorizoval Ing.Hajný
Název akce: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice - 1.etapa				
Místo stavby: Areál Nemocnice České Budějovice (stávající pavilon CH a přiléhající sanitek)			Obecní úřad Krajský úřad Datum	České Budějovice Jihočeský 10.06.2019
			Formát Měřítko Číslo zakázky	1000x420 Jak je ukázáno 23/2017
Investor: Nemocnice České Budějovice, a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice			Stupeň PS	Objekt SO 01, SO 02
Část: Příloha:	D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Severní pohled -1Etapa			Číslo výkresu 01 - 2.10