



Technická zpráva - oprava

Stavba:

**Technologie: snížení energetické náročnosti a modernizace
prádelny**

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

Zadavatel:

Nemocnice Strakonice a.s

Radomyšlská 336,

386 29 Strakonice

Stupeň:

Dokumentace pro výběr zhotovitele

Zodpovědný projektant:

Ing. Jiří Reitknecht

Vypracovala:

Bc. Oksana Kuznetsova

BRES spol. s r.o.

nám. Republiky 1, 614 00 Brno

03/2022

Tímto dokumentem se upravuje technická zpráva v bodě 2.2 – specifikace stávajících strojů.

Tato úprava nemá vliv na technické řešení dodávky ani na výkaz výměr.

2.2 Stávající stav – stroje

Stávající stroje prádelny jsou nevyhovující a technologicky zastaralé. V prádelně se aktuálně nachází:

- 1 ks prací stroj Primus, typ FS 10
- 1 ks prací stroj Primus, typ FS 10 CC
- 1 ks prací stroj Lavamac, typ LH95
- 1 ks bariérová pračka Primus, typ MB66
- 1 ks bariérová pračka Lavamac, typ LMA900
- 1 ks pračka Beko, typ Volumax 5
- 2 ks bubnový sušič Primus, typ D35
- 1 ks bubnový sušič Primus, typ D25
- 1 ks žehlící linka - žehlič typ Mench, RC8325E
- 1 ks skladač Kannegiesser, typ RFL-J27
- 6 ks žehlící lis AMKO

Zodpovědný projektant: Ing Jiří Reitknecht

