

## Tepelné ztráty

024500 - Ing. Jiří Sukdol - Rudolfov  
Zakázka: Nemocnice Tábor Urgentní příjem

TV v.5.0.23 © PROTECH spol. s r.o.  
Datum tisku: 19.10.2025

### Četnost trvání teplot a výkonů

Stavba: Nemocnice Tábor Urgentní příjem 1.N.P.

Místo: Tábor

Zadavatel: Nemocnice Tábor a.s.

Zpracovatel: Ing. Jiří Sukdol

Zakázka: Nemocnice Tábor Urgentní příjem

Archiv:

Projektant: Projektová kancelář

Datum: 10.10.2025

E-mail: sukdol@dim.cz

Telefon: 603 854 094

$t_{em} = 12\text{ °C}$      $d_{lok} = 236\text{ dnů}$      $d_{ČSN} = 259\text{ dnů}$

$t_e = -17\text{ °C}$      $t_{ibQ} = 21.97\text{ °C}$

$Q = 15460\text{ W}$

$t_{ex}$ °C	Q W	q %	d dny	d %	$d_{te}$ dny
-18	15 460	100,0	1	0,8	1
-17	15 073	97,5	1	0,8	0
-16	14 686	95,0	2	1,2	1
-15	14 300	92,5	3	1,5	1
-14	13 913	90,0	4	1,9	1
-13	13 526	87,5	5	2,3	1
-12	13 139	85,0	7	3,1	2
-11	12 753	82,5	9	3,9	2
-10	12 366	80,0	10	4,6	1
-9	11 979	77,5	14	6,2	4
-8	11 592	75,0	19	8,1	5
-7	11 206	72,5	24	10,4	5
-6	10 819	70,0	30	13,1	6
-5	10 432	67,5	37	15,8	7
-4	10 045	65,0	45	19,3	8
-3	9 659	62,5	52	22,4	7

$t_{ex}$ °C	Q W	q %	d dny	d %	$d_{te}$ dny
-2	9 272	60,0	62	26,6	10
-1	8 885	57,5	74	31,7	12
0	8 498	55,0	86	36,7	12
1	8 111	52,5	99	42,1	13
2	7 725	50,0	112	47,5	13
3	7 338	47,5	123	52,5	11
4	6 951	45,0	136	57,9	13
5	6 564	42,5	149	63,3	13
6	6 178	40,0	162	68,7	13
7	5 791	37,5	174	74,1	12
8	5 404	35,0	186	79,2	12
9	5 017	32,5	198	84,2	12
10	4 631	30,0	211	89,6	13
11	4 244	27,5	223	94,6	12
12	3 857	24,9	236	100,0	13